



## ... mehr als nur ein Licht ...

Kerzen sind Ihr Begleiter bei vielen Gelegenheiten. In diesem Fachgeschäft finden Sie Kerzen von Jaspers aus Hopsten, einem deutschen Qualitätshersteller mit über 150-jähriger Tradition. Mit diesen Pflege- und Sicherheitshinweisen haben Sie lange Ihre helle Freude daran.

### Ein sorgfältig ausgewählter Standort – Voraussetzung für den idealen Abbrand

- Stellen Sie mehrere Kerzen nicht zu dicht unter- oder nebeneinander.
- Vermeiden Sie Zugluft, sonst rußt die Kerze oder beginnt zu tropfen und brennt einseitig ab.

### Ein geschützter Stand – Für maximale Sicherheit

- Platzieren Sie Ihre Kerzen in einem stabilen Kerzenleuchter oder einer feuerfesten Schale. Zum Befestigen von Kerzen in Adventsdekorationen nutzen Sie unbedingt einen Durchbrandschutz. Wir empfehlen unsere praktischen Sicherheitshalter. Fragen Sie in diesem Fachgeschäft danach.
- Lassen Sie eine offene Flamme oder ein Gesteck mit Kerzendekoration niemals aus den Augen und nicht allein mit Kindern oder Haustieren!

### Der Docht – Das Zentrum Ihrer Kerze

- Richten Sie vor dem erstmaligen Anzünden der Kerze den Docht gerade auf.
- Beim Auslöschen tauchen Sie den Docht kurz in das flüssige Wachs ein und richten Sie ihn anschließend vorsichtig wieder auf. Hierbei sollte der Docht aber in der vorgegebenen leichten Krümmung verbleiben.
- Die ideale Dochtlänge beträgt 10 – 15 mm. Einen längeren Docht sollten Sie vorsichtig mit einer Schere kürzen, sonst fängt die Kerze an zu rußen.
- Entfernen Sie Dochtreste, Streichhölzer und andere Verunreinigungen wie z.B. Insekten, denn diese können sich entzünden und wie ein zusätzlicher Docht fungieren.

### Der Korpus – Basis für ein harmonisches Erscheinungsbild

- Vermeiden Sie die Beschädigung des Kerzenrandes, weil sonst flüssiges Wachs auslaufen kann.
- Bei einem zu hohen Rand brennt die Kerze hohl und kann in der Folge rußen. Schneiden Sie deshalb den Wachsrand im warmen Zustand mit einem angewärmten Messer ab.

### Das genaue Timing – Eine goldene Regel zum Schluss

- Lassen Sie Ihre Kerzen pro Zentimeter Durchmesser etwa eine Stunde lang brennen. Dann wird der Großteil des Brenntellers flüssig und die Kerze brennt nicht so schnell hohl.

Genießen Sie besondere Momente mit Kerzenlicht!

Kerzenfabrik  
G. & W. Jaspers GmbH u. Co. KG  
Stadener Str. 13  
D-48496 Hopsten  
www.kerze-online.de

### Pflege- und Sicherheitshinweise



**Jaspers**  
...die Quelle guten Lichts  
seit 1864